

**GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO
NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO**

NEPR Received: Sep 8, 2020 6:09 PM

IN RE:

**INTERRUPCIÓN DE SERVICIO
ELÉCTRICO DE 28 DE JULIO DE 2020**

CIVIL NÚM.: NEPR-IN-2020-0001

ASUNTO:
Comienzo de Investigación y Solicitud de
Información.

MOCIÓN PARA PRESENTAR DOCUMENTOS

AL HONORABLE NEGOCIADO:

COMPARECE la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a través de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente alega, expone y solicita:

El pasado 5 de agosto del 2020, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (la “Autoridad”) radicó una *Moción en Cumplimiento de Orden* (la “Moción del 5 de Agosto”) sobre el Incidente¹ el 28 de julio del 2020 ante el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora del Servicio Público (el “Negociado de Energía”) en cumplimiento con la *Resolución y Orden* del 2 de agosto de 2020.²

En cumplimiento con lo esbozado por la Autoridad en la Moción del 5 de Agosto, la Autoridad presenta a el Negociado de Energía la versión final del informe titulado *Line 50550 Fault, Automatic Underfrequency Load Shed and Overload Disturbance Event Leading to the Collapse of the West Portion of Puerto Rico’s Electrical System Report* preparado por la Ing.

¹ Los términos definidos se le brindaran el mismo significado al otorgado en la Moción del 5 de Agosto.

² En cumplimiento con la Orden, la Autoridad le presentó al Negociado de Energía el Reporte preliminar, aún en versión de borrador, comisionado para identificar el comportamiento del sistema durante los eventos del día 28 de julio de 2020 y que los provocó. La Autoridad informó que una vez terminada la investigación presentaría el Reporte en versión final, así como cualquier información o reporte adicional relacionado o suplementario.

Shavitri E. Vega Blasini, Superintendente del Departamento de Estudios y Mejoras Sistemas de Protección (el “Reporte Final”).³ El Reporte Final es un análisis forense sobre la conducta de los sistemas de protección de la red eléctrica y los hallazgos sobre los disturbios acontecidos el 28 de julio de 2020 que causaron la interrupción de servicio eléctrico a aproximadamente 789,545 clientes. El Reporte Final también contiene hallazgos sobre fallas en el diseño de las facilidades de Cambalache que causaron las deficiencias en la protección del sistema eléctrico.

La Autoridad había solicitado, además, un reporte que identificara como se podía evitar un que sucediera un evento similar en el futuro. Ante dicha solicitud, la Sra. Aida Janice Pedraza Ramírez, Gerente del Departamento de Diseño y Dibujo del Directorado de Planificación y Protección Ambiental, preparó el reporte titulado *Cambalache Gas Plant 230kV Switchyard Improvements Report and Cost Estimate* (el “Reporte de Cambalache”). El Reporte de Cambalache detalla las deficiencias encontradas y, a su vez, mejoras necesarias en el patio de interruptores de las facilidades de Cambalache, junto con los estimados de gastos proyectados en la compra de equipos y la asignación de fondos para los recursos de labor o mano de obra. Estas mejoras son necesarias para brindar una mayor estabilidad e integridad al sistema eléctrico y a las operaciones de la Autoridad.⁴

POR TODO LO CUAL, se solicita al Negociado de Energía que tome conocimiento de lo aquí informado y de por cumplida la Orden del 2 de agosto del 2020.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 8 de septiembre de 2020.

³ Exhibit A. Nótese que este reporte se había presentado en versión borrador adjunto a la Moción del 5 de Agosto.

⁴ Exhibit B.

/s Katuska Bolaños Lugo
Katuska Bolaños Lugo
kbolanos@diazvaz.law
TSPR 18,888

DÍAZ & VÁZQUEZ LAW FIRM, P.S.C.
290 Jesús T. Piñero Ave.
Oriental Tower, Suite 1105
San Juan, PR 00918
Tel. (787) 395-7133
Fax. (787) 497-9664

Exhibit A

Reporte Final

[Este documento ha sido presentado sellado.]

Exhibit B

Reporte Sobre Cambalache

[Este documento ha sido presentado sellado.]